




アグサスからの お役立ち情報




黒い線が印刷されることはありませんか？

コピー機の自動原稿送り装置を使用してコピーやスキャンをした場合に、原稿読み取り部（細長いガラス部）が汚れていると、印刷物にスジ状の黒い線が印刷されることがあります。



自動原稿送り装置を使用して
コピーやスキャンをすると
黒い線が印刷される…



この細長いガラス部に、
ボールペンのインクや消しゴムのかす、
紙粉や修正液などが付着している場合があります。

水を含ませた布を固く絞って
拭いてみてください。
簡単に解決できるケースが多いです。



ポイント

- ◆ 自動原稿送り装置使用時にスジ状の黒い線が入る場合は、読み取りガラス汚れの可能性がります。
- ◆ 水を含ませた布を固く絞って拭いてください。
- ◆ 清掃で改善しない場合は、機械内部に原因がございます。恐れ入りますが弊社までご連絡ください。